#### Technische Beschreibung:

- 1.) Eloxiertes Aluminiumgehäuse mit einer Schubstange aus Aluminium (bei Motortypen G..A, G..B, G..C, G..D und G..E ist die Schubstange Ø18, bei allen anderen Motortypen Ø22)
- 2.) Interne Entstörung nach EN55011
- 3.) Abschaltung in beiden Endlagen durch interne Endschalter
- 4.) Elektronische Notabschaltung bei Überlast
- 5.) Elektrische Parallelschaltung möglich (ACHTUNG: aber kein Gleichlauf)
- 6.) Augenschraube Ø6. Ø8 (Standard) oder Ø10mm
- 7.) Standardhübe 350, 550 und 750mm; Sonderlängen auf Anfrage
- 8.) Hellgraue Silikon-Anschlußleitung Standardlänge 2,5m, andere Längen auf Anfrage
  - -> bei Standardausführung: 2x0.75gmm / Mantel Ø ca. 6mm
  - -> mit Option E: 2x2.5qmm / 3x1.5qmm / Mantel Ø ca. 11mm
  - -> mit Option TH: 2x2.5gmm / 5x1.5gmm / Mantel Ø ca. 11mm
  - -> mit Option SY: 2x2.5qmm / 5x1.5qmm / Mantel Ø ca. 11mm

#### Mögliche Optionen:

1.) OPTION Diverse Bodenausführungen:

Es ist möglich, Motore auch mit Bodenaufhängungen auszuführen (siehe dazu das Optionsblatt "Aufhängungsvarianten").

2.) OPTION Diverse Schubrohraufhängungen:

Es ist möglich, Motore auch mit diversen Schubrohraufhängungen auszuführen (siehe dazu das Optionsblatt "Varianten Schubrohraufhängung").

3.) OPTION RAL... (auf Anfrage):

Es ist möglich das Motorgehäuse in einem RAL-Farbton zu lackieren. D.h. wird z.B. die Option "RAL3000" angegeben so wird das Motorgehäuse in RAL3000 (ROT) lackiert.

4.) OPTION E:

Interne potentialfreie Endschalter (Option E=Öffner) für beide Endpositionen: Belastbarkeit 24VDC/1A (z.B. für Stellungsanzeige)

5.) OPTION TH... (auf Anfrage):

Eingebauter Thermokontakt der bei überschreiten einer bestimmten Temperatur anspricht. Folgende Ausführungen sind lieferbar:

TH700 ... Ansprechtemperatur 70°C - Kontakt öffnet beim Ansprechen

TH70S ... Ansprechtemperatur 70°C - Kontakt schließt beim Ansprechen

TH93Ö ... Ansprechtemperatur 93°C - Kontakt öffnet beim Ansprechen

TH93S ... Ansprechtemperatur 93°C - Kontakt schließt beim Ansprechen

Die Option TH... ist in Verbindung mit Option SY NICHT möglich. Da die Option nicht

in Verbindung mit allen Bodenaufhängungsvarianten möglich ist, ist die Option TH nur auf Anfrage möglich.

6.) OPTION SY (auf Anfrage):

Siehe Datenblatt G08X-...-SY bis G26X-...-SY

7.) OPTION Abdichtungsvarianten:

D05/D07 ..... Schutzart IP54

IP42 ...... Schutzart IP42 (Achtung: Die Gesamtlänge des Antriebes verlängert sich um 4mm!)

#### Bestellbezeichnung:

G(Typ) - (Hub) - (Augenschraube) - (Kabellänge) - (Optionen)

#### Legende:

Typ: Antriebstyp ausgewählt aus Antriebsliste

Hub: Antriebshub in [mm]


Augenschraube: Bohrungsdurchmesser der Augenschraube in [mm]. Anstelle der Augenschraube kann auch eine andere Schubrohraufhängung angegeben werden (siehe Optionsblatt "Varianten Schubrohraufhängung")

Kabellange: Lange des Anschlußkabels in [m]

Optionen: Auflistung aller gewünschten Optionen

Bestellbeispiel: G13B - 750 - 8 - 2.5 - E - RAL3000

Diese Zeichnung ist Eigentum der Fa. Grasl GmbH A-3454 Reidling,Europastraß 1 Die Weiterverwendung oder Vervielfältigung ohne unser schriftliches Einverständnis ist verboten!



GRASL Pneumatic-Mechanik GmbH A-3454 Reidling Europastraße 1			Freimaßtoleranz nach DIN 7168:			Maßstab: 1:1 Werkstoff:  ID - Nr.:					
					Datum	Name	Bezeichnun	g:			
				Bear.	26.11.2009	Simetzberger	Nateni	Datenblatt Elektro-Linear-Antrieb			
				Gepr.	17.01.2018	НА					
				Norm							
					•		Тур: С	08x, G10x u. G1	Зx		
03	Tschechisch	17.01.2018	SA	Type:			Zeichnung N	lr.:		Blatt	
02	Polnisch	25.07.2011	SA		Baureih	۰. ۵	07.009.DAT.00.03				
01	Text	12.04.2010	SA		Dadireii	ie u	07.00	BL.			
Zus.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.	)		(Ers.f.:)	07.009.DAT.00.02	(Ers.d.:)		

formell geprüft am 29.5.2002 KW Zeichenformat A3 quer 1

#### Allgemeine technische Daten:

Abdichtungsvariante	Standard:	Standard: Option D05/D07 Option IP42					
Nennspannung		VDC					
Leerlaufstrom		А					
Zul. Umgebungstemperatur		°C					
Max. zul. Temperatur nach EN12101-2 Anhang G		°C					
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP 40 1)	IP 54	IP 42				

### Technische Daten Antriebstypen G08X:

Bezeichnung		G08A	G08B	G08C	G08F	G08G	G08H	G08L	G08M	G08N	Einheit
Schub- und Zugkraft (Vollast)			650	450	680	490	340	810	580	400	N
Strom bei Vollast			0.8								
Geschwindigkeit (Leerlauf)		4.3	7.8	10.5	5.7	10.4	14.0	4.3	7.8	10.5	mm/s
Geschwindigkeit bei Vollast		3.4	6.1	8.4	4.5	8.1	11.2	3.4	6.1	8.4	mm/s
Maximaler Hub bei Vollast	2)	524	617	741	1288	1517	1821	944	1116	1344	mm
Betriebsart für Spitzenbelastung nach DIN VDE 0530 Teil 1 (bei 25°C Umgebungstemperatur)		S2 4min.									
Betriebsart für Dauerbelastung nach DIN VDE 0530 Teil 1 (bei 40°C Umgebungstemperatur)		S3 36% <sup>4)</sup> (Maximale Motorlaufzeit in eine Fahrtrichtung: 4min)									
Standsicherheit (Verriegelungskraft)	3)					35	00 5)				N

#### Technische Daten Antriebstypen G10X:

Bezeichnung		G10 A	G10B	G10C	G10F	G10G	G10H	G10L	G10M	G10N	Einheit
Schub- und Zugkraft (Vollast)		1200	850	600	910	640	450	1080	760	540	N
Strom bei Vollast						1	.0			•	А
Geschwindigkeit (Leerlauf)		4.3	7.8	10.5	5.7	10.4	14.0	4.3	7.8	10.5	mm/s
Geschwindigkeit bei Vollast		3.2	5.5	7.7	4.3	7.3	10.3	3.2	5.5	7.7	mm/s
Maximaler Hub bei Vollast	2)	454	539	642	1113	1327	1583	818	975	1157	mm
Betriebsart für Spitzenbelastung nach DIN VDE 0530 Teil 1 (bei 25°C Umgebungstemperatur)		S2 2.5min.									
Betriebsart für Dauerbelastung nach DIN VDE 0530 Teil 1 (bei 40°C Umgebungstemperatur)		S3 24% <sup>4)</sup> (Maximale Motorlaufzeit in eine Fahrtrichtung: 2.5min)									
Standsicherheit (Verriegelungskraft)	3)	3500 5)							N		

### Technische Daten Antriebstypen G13X:


Bezeichnung	G13A	G13B	G13C	G13F	G13G	G13H	G13L	G13M	G13N	Einheit
Schub- und Zugkraft (Vollast)	1650	1150	830	1250	870	630	1480	1030	750	N
Strom bei Vollast					1	.3				Α
Geschwindigkeit (Leerlauf)	4.3	7.8	10.5	5.7	10.4	14.0	4.3	7.8	10.5	mm/s
Geschwindigkeit bei Vollast	2.7	4.7	6.6	3.6	6.3	8.8	2.7	4.7	6.6	mm/s
Maximaler Hub bei Vollast	2) 387	464	546	950	1138	1338	699	838	982	mm
Betriebsart für Spitzenbelastung nach DIN VDE 0530 Teil 1 (bei 25°C Umgebungstemperatur)		S2 1.5min.								
Betriebsart für Dauerbelastung nach DIN VDE 0530 Teil 1 (bei 40°C Umgebungstemperatur)		S3 14% <sup>4)</sup> (Maximale Motorlaufzeit in eine Fahrtrichtung: 1.5min)								
Standsicherheit (Verriegelungskraft)	3)	3500 5)								N

- 1) ACHTUNG: Nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder im Freien geeignet!
- 2) Der maximale Hub bei Vollast ist der Hub, den der Antrieb mit Vollast ausfahren kann, ohne das die Spindel ausknickt! Für größere Hübe muss die Schubkraft abnehmen. Entsprechende Kraft-Hub Diagramme werden von uns auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
- 3) Die Standsicherheit ist die maximale Zugkraft, die am eingefahrenen Schubrohr auftreten darf. (Verriegelungskraft = Zuhaltekraft)
- 4) Entweder unter Last ausfahrend und lastunterstützend einfahrend, oder unter Last einfahrend und lastunterstützend ausfahrend.
- 5) Bei unterer Aufhängung (Bodenaufhängung) reduziert sich die Standsicherheit auf 2500N!

Diese Zeichnung ist Eigentum der Fa. Grasl GmbH A-3454 Reidling, Europastraß 1 Die Weiterverwendung oder Vervielfältigung ohne unser schriftliches Einver-

ständnis ist verboten!

Anschlussschema Standardausführung (mit/ohne Option TH) OPTION TH: Im Antrieb integrierter Thermokontakt






Braun Blau	AUSFAHREI
Braun	EINFAHREN

Dateiname: Qf0510B

Anschlussschema mit Option E (mit/ohne Option TH) OPTION E: Antrieb mit potentialfreie Öffnerkontakte für beide Endpositionen

OPTION TH: Im Antrieb integrierter Thermokontakt






AUSFAHREN	

Braun

Anschlussschema mit Option SY

OPTION SY: Antrieb mit Steuerleitungen für Synchronsteuerung Typ SYN



Adern 1-5 sind Steuerleitungen für die anzuschließende Synchronsteuerung Type SYN.

Für den elektrischen Anschluss der Antriebe siehe die technische Dokumentation der Synchronsteuerung Typ SYN.

Braun Blau	=}-	AUSFAHREN
---------------	-----	-----------

GRASL Pneumatic-Mechanik GmbH A-34.54 Reidling Europastraße 1			Freimaßte nach DIN			Maßstab: 1:1 Werkstoff:  ID - Nr.:						
					Datum	Name	Bezeichnung:					
07	Tschechisch	17.01.2018	SA	Bear.	26.11.2009	Simetzberger	Technische Daten G08x, G10x u. G13x					
06	Zul. Umgebungstemp.	24.07.2012	SA	Gepr.	17.01.2018	НА	Elektro-Linear-Antrieb					
05	Spindel Tr12x6 hinaus	13.06.2012	SA	Norm								
04	zusätz. Antriebstypen	12.06.2012	SA		•							
03	Polnisch	25.07.2011	SA	Type:			Zeichnung Nr.:		Blatt			
02	Text Mercor	30.05.2011	SA		Baureihe G		07.000 DAT.01.07					
01	Französisch	05.04.2011	SA	1	Daureii	ie u	07.009.DAT.01.07		BL			
Zus.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.	.)		(Ers.f.:) 07.009.DAT.01.06	(Ers.d.:)	•			



# **Technische Hinweise**

# Spindelantriebe Typ S, G, SG

Bitte diese "Technischen Hinweise" sorgfältig und vollständig durchlesen. Arbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einem Fachpersonal durchgeführt werden.

### Bedeutung der Symbole



**Sicherheitsanweisungen**, sind zu beachten!

Das Missachten dieser Hinweise kann zu Personen- und Sachschäden führen.



**Hinweise**, das Nichteinhalten dieser, sowie der technischen Daten, führen zum Verlust der Gewährleistung.



Richtig,

so soll es gemacht werden.



Falsch,

so soll es nicht gemacht werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Antrieb dient zum Öffnen und Schließen von NRWG's, wie Fenster, Jalousien und Klappen im Dachbereich (kein freier Zugang von systemfremden Personen). Dabei ist der NRWG-Hersteller für die Umsetzung der EN 12101 verantwortlich. Für alle anderen Anwendungen kann die Kompatibilität und somit die Sicherheit nicht gewährleistet werden. Bei Spannungsbeaufschlagung wird ein Fahrbefehl ausgelöst.

Bei Einbau der Antriebe unterhalb einer Einbauhöhe von 2,5m zum Boden, oder zur nächsten Zugangsebene, müssen entsprechende Einrichtungen vorhanden sein, damit keine Personen gefährdet werden (Quetsch- und Klemmgefahr). Dazu dafür vorgesehene Richtlinien, Regeln und Normen verwenden wie z.B. EN 14351, DIN EN 60335-2-103:2003 und ASR A1.6. Kinder nicht mit dem Gerät, oder dessen Regel- und/oder Steuereinrichtungen, einschließlich Fenstersteuerungen, spielen lassen.




Abbildung 1: Spindelantriebe




Abbildung 2: Lüftungstaster

### Technische Details/Steuerung

Die Antriebe sind geeignet für den Anschluss an K+G/Grasl – Zentralen. Bei Ansteuerung durch Fremdzentralen oder anderen Stromversorgungen ist die Kompatibilität zu prüfen. Da die Antriebe über keine Gehäuseerdung verfügen, muss von der Steuerung gewährleistet sein, dass keine Spannungen über Schutzkleinspannung zu den Antrieben geführt wird (Stichwort galvanische Trennung am Trafo usw.)

Bei einem Defekt an der antriebsinternen Überlastabschaltung, bei Kurzschluss oder Überstrom muss die vorgeschaltete Steuerung als zweiter Sicherheitskreis den defekten Antrieb mittels Sicherung oder ähnlichem abtrennen.



Die Dimensionierung ist durch ein qualifiziertes Elektrounternehmen vorzunehmen bzw. prüfen zu lassen. Dabei ist neben den Nennwerten auch der maximale Anlaufstrom der Antriebe zu beachten.



Der Querschnitt der Leitung zwischen Anschlussdose und Zentrale ist so zu dimensionieren, dass auch bei Volllast der Spannungsabfall zwischen Zentrale und Antrieb 1V nicht überschreitet (siehe Dokumentation der Zentrale).

Die Antriebe dürfen nur mit einer Nennspannung gemäß Antriebsdatenblatt, mit einer Toleranz von +30/-20% und einer Restwelligkeit von <5% betrieben werden. Nur mit diesen Grenzen kann eine einwandfreie Funktion der Motorelektronik gewährleistet werden.

Die Antriebe dürfen nur in normale atmosphärische Bedingungen eingesetzt werden. Bei untypischer Umgebungsatmosphäre (z.B. SO2-, salzhaltiger Atmosphäre) ist Rücksprache zu halten.



Die Antriebe dürfen nicht über ihre technischen Daten hinaus belastet werden. Die technischen Daten müssen eingehalten werden.

Zur Steuerung der Antriebe nur gegenseitig mechanisch verriegelte Lüftungstaster mit kontaktloser Mittelstellung "keine Umschalter", mit selbstständigem Rückgang aus beiden Schaltstellungen verwenden (siehe Abbildung 2). Das direkte Umschalten der Fahrtrichtung während der Antrieb läuft ist nicht zulässig und kann zu Defekten führen (ca. 2s Pause erforderlich).

Nach vollständigem Aus-/ oder Einfahren muss für ca. 1s in die Gegenrichtung gefahren werden, bevor erneut in die vorhergegangene Richtung gefahren werden darf (Typenreihe S).

Schalldruckpegel: L\_PA <= 70dB(A) (Messabstand 1m)

- a ... Kuppelbock
- b ... Kuppelbockbolzen
- c ... Augenschraube
- d ... Kontermutter
- e ... Scheibe
- f ... Splint
- g ... Lagerbolzen
- h ... Montagekonsole




Abbildung 3: Befestigungselemente




Abbildung 4: Endposition

### Montage



Handhabung des Antriebes nur mit Handschuhen und geeigneter Arbeitsbekleidung.



Den Einbauraum des Antriebes so gestalten, dass es zu keiner Quetschgefährdung kommt (z.B.: Schutzbleche vorsehen).

Vor der Montage ist folgendes zu beachten:



Die Vollständigkeit des Lieferumfanges kontrollieren. Antrieb auf Transportschäden prüfen.

Die Antriebe über eine bauseitige Anschlussdose mit Zugentlastung anschließen. Bei der Wahl der Leitungslänge, die Positionierung der Dose und den Schwenkbereich der Antriebe berücksichtigen.

Beachten, dass die Antriebe sich im gesamten Hubbereich frei schwenken lassen und keine feststehenden Gebäudeteile berühren können (Kabelausgang der Antriebe siehe Datenblätter).

Vor dem Befestigen der Antriebe am Kuppelbock, Konsolen oder anderen Befestigungselementen, ist das mögliche Einbaumaß den Datenblättern der entsprechenden Antriebsausführungen zu entnehmen.

Die Antriebe an geeigneten Befestigungselementen befestigen. Es ist sicherzustellen, dass die Aufhängungen mittels entsprechendem Sicherungselementen gesichert werden (siehe Abbildung 3).



Um ein Herausdrehen der Augenschraube zu verhindern, muss die Kontermutter gekontert werden (siehe Abbildung 3).

Auf eine fluchtende Montage von Kuppelbock, Konsolen oder anderen Befestigungselementen achten. Seitenkräfte sind zu vermeiden (siehe Abbildung 3).



Es ist Sicherzustellen, dass die Antriebe immer ihre Endposition erreichen können, da sonst die interne Endabschaltung nicht gewährleistet ist. Benutzen Sie Augenschraube (Einstellbereich) und Lagerbolzen zur Justierung. Ein Dauerbetrieb über die Lastabschaltung ist nicht zulässig. Kontrollieren Sie die Einstellung im eingefahrenen Zustand mittels Markierung am Schubrohrende (siehe Abbildung 4).

Einstellen der Schließkraft mit der beim NRWG in die Dichtung gefahren wird (NRWG muss rundherum dicht geschlossen sein):



Dabei darf die max. Schub-/ Zugkraft des Antriebes nicht überschritten werden (siehe Datenblätter), da er ansonsten nicht vollständig einfahren kann (interne Endschalter würden dann nicht betätigt werden).

 Antriebe mit variabler Aufhängung (seitliche Führungsnuten oder Klemmring): durch Ziehen der Antriebe z. B. mit Federwaage und anschließendem Anziehen der Lagerbolzen/-stopfen.




Abbildung 5: Position Lagerbolzen

### a ...Scharnierachse

### b ...Schwenkachse




Abbildung 6: Montage




Abbildung 7: Nutenstein

Während des Einstellens müssen die Lagerbolzen/ -stopfen soweit gelöst sein, dass ein Verschieben der Antriebe entlang der Antriebsachse möglich ist.

Antriebe mit fixer Aufhängung: durch Verstellen der Augenschraube oder anderen Schubrohraufhängungen.

Bei Antrieben mit variabler Aufhängung (seitliche Führungsnuten) ist darauf zu achten, dass die Lagerstopfen/-bolzen in einer Achse liegen (siehe Abbildung 5) und diese parallel zur Scharnierachse liegen. Außerdem ist bei der Montage der Konsole darauf zu achten, dass die Schwenkachse der Antriebe parallel zur Scharnierachse liegt (siehe Abbildung 6).

Es ist auch zu beachten, dass die Nutensteine in den Führungsnuten parallel zur Nut eingesetzt werden. Um ein verdrehen bei der Montage zu verhindern, die Befestigungsschrauben zuerst vorsichtig handfest anziehen, sodass sich der Nutenstein ordnungsgemäß gegen das Profil klemmt (siehe Abbildung 7). Anschließend mit ausreichendem Anzugsmoment festziehen (max. Anzugsmoment M5 = 10Nm).

Behandeln Sie die Anschlussleitung der Antriebe, aufgrund geringer Schnittfestigkeit, mit großer Sorgfalt. Vorsicht bei scharfkantigen Materialien. Verwenden Sie Gummidurchführungen, Kabelverschraubungen, etc.

### Inbetriebnahme

Bei Inbetriebnahme (Testlauf, Installationsoder Wartungsarbeiten), z. B. mit Akkumulatoren ist unbedingt eine Sicherung in Höhe des Antriebsnennstromes in die Zuleitung des Antriebes zu schalten. Dabei dürfen die Antriebe nicht gleichzeitig am Antriebsausgang einer Zentrale/Steuerung angeschlossen sein. Andernfalls kann es zu Defekten am Leistungsausgang der Zentrale/Steuerung kommen. Beim Testlauf die gesamte NRWG - Mechanik beobachten.

### Normalbetrieb



Der Antrieb hat keinen internen Schutz gegen Quetschen.



Die statische Selbsthemmung kann durch äußere Einflüsse verloren ge-

## Wartung/Demontage/Fehlersuche



Antriebe abklemmen um ungewollte Bewegungen infolge externer Steuer- u. Fahrbefehle zu vermeiden.



Sicherstellen, dass der Arbeitsraum von Hindernissen geräumt ist und sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.



Beim Wiedereinklemmen, mögliche Bewegungen, durch anstehende Fahrbefehle beachten.

Es müssen folgende Punkte überprüft werden:

- Im Zuge der jährlichen Wartung ist eine Kontrolle der mechanischen Befestigungen durchzuführen. Diese bei Bedarf mit einem handelsüblichen Werkzeug nachziehen.
- Schubrohr auf Beschädigungen und Sauberkeit prüfen (gegebenenfalls reinigen).
- Abstreifer für Schubrohr auf Abnützung prüfen.
- Überprüfung auf Staubfreiheit (gegebenenfalls reinigen).
- Überprüfung der baulichen Gegebenheiten auf Veränderungen hinsichtlich der im Punkt Montage angeführten Anforderungen.
- Die Anlage ist auf Ungleichgewicht, Anzeichen von Verschleiß, oder Beschädigung von Kabeln, Federn und Befestigungsteilen zu überprüfen.
- Manuelle Funktionsprobe durchführen.

- Die Wartung muss 1x jährlich von einem dafür ausgebildeten Spezialisten durchgeführt werden.
- Der Antrieb darf nicht geöffnet werden. Das unautorisierte Öffnen des Antriebes führt zum Haftungsausschluss und zum Verlust der Gewährleistung. Der Antrieb ist nach dem Öffnen des Gehäuses nicht mehr betriebssicher und darf nicht mehr eingesetzt werden.

## **Entsorgung**

Der Antrieb besteht aus elektronischen Teilen, Drähten, Stahl, NE-Metall und Kunststoff.



Der Antrieb muss nach nationalen Regelungen entsorgt werden.